



Estimado cliente,

En el pasado, hemos sido informados por nuestros clientes de los siguientes problemas que surgen al usar los sistemas de pulido con tela para pulidoras de cantos:

- Tensión superficial debido a la fricción de la tela en la superficie del material
- Ensuciamiento significativo del espacio de fresado y guías
- Tiempos de producción más largos debido al retorno con velocidad de avance de la unidad de fresado / pulido al punto de partida en lugar del desplazamiento rápido de retorno

A esto se suman los considerables costos de adquisición y los costos de mantenimiento.

Esto nos ha llevado a investigar sistemáticamente el problema básico de las rayas/estrias en la superficie del material después del procesamiento. El objetivo era encontrar la causa y en el siguiente paso una solución para que no surja el problema.

La investigación reveló que solo se requerían 2 modificaciones de diseño para la solución.

Con efecto inmediato, todos los modelos de la serie ABP se suministran con estas modificaciones, sin costo adicional.

De esta forma, la costosa unidad de pulido con tela se ha vuelto innecesaria y, por lo tanto, ya no la ofrecemos.

Su ventaja como operador de la máquina: ahorro de tiempo y de mucho dinero.

sin sistema EURACRYL anti estrias



con sistema EURACRYL anti estrias

